



## Abanico lijador de corindón F Ø 60x20 mm, mango Ø 6 mm A60 para lijado fino y acabado

**Abanico lijador de corindón F Ø 60x20 mm, mango Ø 6 mm A60 para lijado fino y acabado**

Núm. de artículo: [44508066](#)

EAN: [4007220155363](#)

En los abanicos lijadores, las láminas de abrasivo están dispuestas radialmente en forma de abanico, alrededor del eje de la herramienta. Por su elevada flexibilidad, se adaptan al contorno de la pieza de trabajo. El grano abrasivo de cada lámina es tela flexible resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.

Los abanicos lijadores se denominan «muelas con mango de láminas» según la norma ISO 3919.

Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino.

### Datos técnicos

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Abrasivo        | Corindón A   |
| Ancho           | 20 mm        |
| Longitud, mango | 40           |
| Tamaño de grano | 60           |
| r.p.m. máx.     | 12700 r.p.m. |
| r.p.m., óptimas | 6300 r.p.m.  |
| Ø exterior      | 60 mm        |
| Ø mango         | 6 mm         |

## Ventajas

- ✓ Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  - ✓ Elevado y constante arranque de material durante toda la vida útil, ya que continuamente se libera nuevo abrasivo agresivo.
  - ✓ Es posible el uso frontal muy cerca de los cantos y ángulos gracias a la construcción plana de núcleo de fundición.
-

## Recomendaciones de uso

- ✓ La reducción de la presión de apriete y de la velocidad periférica, junto con el uso de aceite de amolado, reducen el desgaste de la herramienta y la carga térmica sobre la pieza de trabajo.
  - ✓ Para aumentar la capacidad de arranque de material, es recomendable utilizar un grano más basto en lugar de aumentar la presión de apriete evitando así un desgaste prematuro de la herramienta y reduciendo la carga térmica sobre la pieza de trabajo.
  - ✓ Aumentar la velocidad de corte conlleva una superficie ligeramente más fina. Al incrementar la presión de apriete, la superficie resultante será algo más basta. Con el mismo tamaño de grano, cuanto más blando sea el materia, más basta será la superficie resultante.
  - ✓ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
  - ✓ Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
-

## Recomendaciones de seguridad

- ✓ Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.
- ✓ La presión de apriete debe reducirse mucho si se supera el número de revoluciones óptimo especificado.
- ✓ La seguridad solo está garantizada si la longitud de fijación es, como mínimo, 15 mm y no se sobrepasa el número de revoluciones máximo indicado en longitudes de mango abiertas.

---

## Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero fundido
  - ✓ Acero inoxidable (INOX)
  - ✓ Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
  - ✓ Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
  - ✓ Aluminio
  - ✓ Cobre
  - ✓ Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
  - ✓ Fundición maleable
  - ✓ Latón
  - ✓ Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
-

## Trabajos de mecanizado

- ✓ Desbarbar
- ✓ Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
- ✓ Igualado
- ✓ Lijado fino en pasos
- ✓ Mecanizado de cordones de soldadura
- ✓ Mecanizado de superficies

---

## Tipos de accionamiento

- ✓ Amoladoras rectas
- ✓ Husillo
- ✓ Máquina con eje flexible



PFERD Rüggeberg S.A.  
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz  
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400  
[pferd-es@pferd.com](mailto:pferd-es@pferd.com)